

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

COMUNIDADE FORMOSO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CATUJI-MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS

ETAPA: ☒ (X) ANTES DA REALIZAÇÃO DA OBRA
☐ () DURANTE A REALIZAÇÃO DA OBRA
☐ () APÓS A REALIZAÇÃO DA OBRA



- 1) LOCALIZAÇÃO: **COMUNIDADE FORMOSO – ESTRADA PARA O CÓRREGO DAS POSSES**
- 2) DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: **21/08/2026**
- 3) OBSERVAÇÕES: FOTO 01 – **VISTA DA PONTE NO SENTIDO FORMOSO - POSSES**



- 1) LOCALIZAÇÃO: **COMUNIDADE FORMOSO – ESTRADA PARA O CÓRREGO DAS POSSES**
- 2) DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: **21/08/2026**
- 3) OBSERVAÇÕES: FOTO 02 – **VISTA DA PONTE NO SENTIDO FORMOSO - POSSES (AMPLIAÇÃO)**



1) LOCALIZAÇÃO: **COMUNIDADE FORMOSO – ESTRADA PARA O CÓRREGO DAS POSSES**

2) DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: **21/08/2026**

3) OBSERVAÇÕES: FOTO 03 – **VISTA DA PONTE NO SENTIDO POSSES - FORMOSO**



1) LOCALIZAÇÃO: **COMUNIDADE FORMOSO – ESTRADA PARA O CÓRREGO DAS POSSES**

2) DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: **21/08/2026**

3) OBSERVAÇÕES: FOTO 04 – **VISTA DA PONTE NO SENTIDO POSSES - FORMOSO (AMPLIAÇÃO)**

CATUJI – MG, 21 DE AGOSTO DE 2026.

MIGUEL SILVA
BRAVIM:04441871627

Assinado de forma digital por
MIGUEL SILVA BRAVIM:04441871627
Dados: 2026.08.21 15:13:45 -03'00'

Miguel Silva Bravim
CREA-MG 82.716/D